

令和8年1月6日 BCP 地震発生時 対応経過

10:18 地震発生(震度5強) 10:28(震度5弱)

10:30 対策本部設置
各事業所 安否確認 建物等被害状況確認⇒

11:00 安否確認完了 全利用者、スタッフ怪我等無し
建物破損認められず GH 東出雲 花瓶類の落下破損確認

11:05 理事長 状況報告完了
以降 経過観察

警報装置 警報確認

本館ボイラー感震器作動⇒10:30 施設管理職員派遣⇒感震器のリセット⇒11:00 復旧

新館高圧電源停止⇒ボイラー停止⇒施設管理職員派遣⇒11:10 復旧

厨房ガス供給停止⇒12:30 ガス業者(山陰酸素工業)来所⇒13:00 復旧

法人のエレベーター5機中5機停止確認 1機(新館)はすぐに復旧
本館、太陽の里、GH 東出雲、GH 本郷は停止のまま
16時頃に日立ビルシステムが対応し、本館、太陽の里は17時頃復旧
その後、GH 本郷、GH 東出雲も順次復旧

GH 本郷 消火水槽タンクから警報音 19:20 頃 施設管理職員が対応し警報解除